



Sostituzione dello specchietto retrovisore interno per la Méhari



1/ Il costruttore a meso due tipi di specchietto retrovisore sulla Mehari all'origine. Se i buchi del nuovo specchietto retrovisore non corrispondono con quelli che sono sull'intelaiatura del parabrezza, bisogna fare la modificazione seguente :



2/ Fissare il specchietto retrovisore con una vite, e poi segnare e forare un buco per la seconda vite (diametro 2mm).



3/ Avvitare e bloccare la seconda vite.

